

**RAPORT ANUAL DE MEDIU - 2023**

<b>Identificarea dispozitivului</b>	<b>Romp petrol Rafinare SA</b>	
a)	Cod fiscal R1860712; Registrul Comertului J13/534/1991	
<b>Numele instalatiei</b>	Romp petrol Rafinare SA – Punctul de lucru Rafinaria PETROMIDIA Navodari	
<b>Adresa instalatiei</b>	B-dul Navodari, nr.215, Navodari	
<b>Cod postal/Cod tara</b>	905700	
<b>Coordinatele amplasamentului: Lat N, Long E</b>	N: 44°18'	E: 28°43'
<b>Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx)</b>	1920 – fabricarea produselor obtinute din prelucrarea titieiului; 2016 – fabricarea materialelor plastice in forme primare; 4671 – comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derive; 4950 – transporturi prin conducte; 5210 – depozitari; 3700 – colectarea si epurarea apelor uzate 3822 – tratarea si eliminarea deseurilor periculoase	
<b>Activitatea principală</b>	Fabricarea produselor obtinute prin prelucrarea titieiului	
<b>Volumul productiei</b>	<b>5,012,485 tone supus prelucrat</b>	
<b>Autoritatea de reglementare</b>	Agentia pentru Protectia Mediului CONSTANTA	
<b>Numarul instalatiilor</b>	28	
<b>Numarul orelor de functionare pe an</b>	8602	
<b>Numarul angajatilor (cumulat)</b>	927	
<b>Numarul autorizatiei de mediu</b>	1/10.05.2013, actualizata in 18.02.2019 si cu nr.5 din data de 20.07.2023	
<b>Persoana de contact</b>	Sorin Graure	
<b>Telefon nr.</b>	0241- 50 67 70	
<b>Fax nr.</b>	0241- 50 69 29	
<b>Adresa E-l:</b>	<a href="mailto:office.rafinare@rompetrol.com">office.rafinare@rompetrol.com</a> <a href="mailto:sorin.graure@rompetrol.com">sorin.graure@rompetrol.com</a>	
<b>Clasificarea activitatii</b>	1.2. Rafinarea petrolului si a gazului 4.1. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice organice de baza a) hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatic) b) materiale plastice de baza (fire sintetice polimerice si fibre pe baza de celuloza) si a activitatilor de *depozitare si imbuteliere GPL*, preluate de la Rompetrol Gas SRL, 5.1. Eliminarea sau valorificarea deseurilor periculoase, cu o capacitate de peste 10 tone pe zi (instalatii pentru prelucrarea namolului, Willacy)	

**Consumuri de MATERII PRIME – 2023**

<b>Tip de materie prima</b>	<b>Unitate de masura</b>	<b>Consum realizat</b>
Titei	tone	4,335,105
Alte materii prime	tone	677,380
➤ Benzina	tone	➤ 46,049
➤ Motorina	tone	➤ 322,436
➤ Motorina de DA MP, Pacura 40-45 Vega	tone	➤ 15,459
➤ Metanol	tone	➤ 15,728
➤ MTBE	tone	➤ 42,563
➤ Slops	tone	➤ 0
➤ Gaze chimizare	tone	➤ 77,712
➤ Biodiesel	tone	➤ 117,083
➤ Alkilat	tone	➤ 1,147
➤ Bioetanol	tone	➤ 37,892
➤ Reformat	tone	➤ 1,270
➤ Marcatori	tone	➤ 42
<b>Total supus</b>	<b>tone</b>	<b>5,012,485</b>

**PRODUCTIE – 2023**

<b>Tip produs</b>	<b>Unitate de Masura</b>	<b>Productie maxima proiectata</b>	<b>Productie realizata in 2022</b>
Benzina	tone		1,371,199 din care:
➤ Benzina auto	tone	5,320,000 t/an	➤ 1,204,164
➤ Benzina chimizare	tone		➤ 167,035
Petroluri	tone		306,941
Motorine	tone		2,147,650
Pacura	tone		164,974
Gaze	tone		230,118
Gaze lichefiate	tone		213,406
Propilena	tone		117,287
Cocs de petrol	tone		245,918
Sulf de petrol	tone		50,762
Distilat de vid	tone		0
Semifabricate	tone		42,266
➤ Benzina	tone		➤ 2,665
➤ Petrol	tone		➤ 424
➤ Motorina	tone		➤ 19,480
➤ Pacura	tone		➤ 8,947
➤ Slops	tone		➤ 959
➤ Distilat de vid	tone		➤ 9,619
➤ Izo-butan	tone		➤ 132
➤ Hidrogen	tone		➤ 8
➤ Izo-pentan	tone		➤ 18
➤ H2S	tone		➤ 13
Consum total	tone		121,965
<b>Total produse petroliere</b>	<b>tone</b>		<b>5,012,485</b>
Polipropilena	Tone	80,000 t/an	86,618.7
Din care polimer atactic			384.2
Polietilena de joasa presiune/inalta densitate (PP/HDPE)	tone	60,000 t/an	0
Polietilena de inalta presiune/joasa Densitate (PIP/LDPE)	tone	72,000 t/an	17,982.7
<b>Total produse petrochimice</b>	<b>tone</b>	<b>-</b>	<b>104,601.4</b>

**A1. Consum de ENERGIE si COMBUSTIBILI – 2023 (cumulat Uz. Rafinarie + Uz. Petrochimie)**

Energie electrica si combustibili utilizati	Continutul de sulf	UM	Consum 2023
Energie electrica	-	Mwh	415,457.006
Gaz natural	0	Mii mc	82,861

**A2. Reclamatii**

Reclamatii de mediu	Numar	Solucionare	Observatii
Reclamatii primite	2		-
Reclamatii care cer o actiune corectiva	0	0	-
Categorii de reclamatii			
• Miros	2	Din analiza documentelor puse la dispozitia comisariilor Garzii de Mediu, s-a constatat ca valorile masurate prin monitorizarea online, prin statia automata de monitorizare a calitatii aerului din Zona Navodari si prin laboratorul RQC nu au indicat depasiri fata de limitele maxime admise.	Societatea nu a primit sesizari directe de la populatie/vecinatati. In perioadele 3-4 aprilie si respectiv, 26-28 septembrie societatea a fost contactata de catre ISU Dobrogea si GNM CJ CT cu privire la reclamatii privind disconfortul olfactiv in Mamaia Nord si Navodari.
• Zgomot	0	-	-
• Apa	0	-	-
• Aer	0	-	-
• Procedurale	0		
• Diverse	0	-	-

**A3. Consumuri de apa – 2023 (cumulat Uz. Rafinarie + Uz. Petrochimie)**

	Sursa proprie/terti	UM	Consum 2023
Apa subterana	-	-	-
Apa de suprafata	Apa de Dunare	Mii mc	5,821
Apa municipală	Apa potabila-RAJA	mc	255,620

**A4. Emisii in aer – gaze arse – medie 2023**

Nr. crt.	Sursa/ Echipament de depoluare	Cos	Combustibil utilizat	Poluant	VLE mg/Nm <sup>3</sup>	Valoare masurata (mg/Nm <sup>3</sup> )	Tip monitorizare continua/ discontinua
1	DAV	100H1	Gaz de rafinarie	SO2	20	<2.86	Monitorizare discontinua/ anuala
2	DAV	100H2	Gaz de rafinarie	SO2	20	<2.86	Monitorizare discontinua/ anuala
3	DAV	100H3	Gaz de rafinarie	SO2	20	11	Monitorizare discontinua/ anuala
4	HB	120H1	Gaz de rafinarie	SO2	20	<2.86	Monitorizare discontinua/ anuala
5	HB	120H2	Gaz de rafinarie	SO2	20	<2.86	Monitorizare discontinua/ anuala
6	HPR	121H1	Gaz de rafinarie	SO2	20	3	Monitorizare discontinua/ anuala
7	HPM	122H1	Gaz de rafinarie	SO2	20	19	Monitorizare discontinua/ anuala
8	HDV	125H1	Gaz de rafinarie	SO2	20	10	Monitorizare discontinua/ anuala
9	HDV	125H2	Gaz de rafinarie	SO2	20	5	Monitorizare discontinua/ anuala
10	RC	130H1	Gaz de rafinarie	SO2	20	<2.86	Monitorizare discontinua/ anuala
11	RC	130H2	Gaz de rafinarie	SO2	20	<2.86	Monitorizare discontinua/ anuala
12	RC	130H3	Gaz de rafinarie	SO2	20	<2.86	Monitorizare discontinua/ anuala
13	RC	130H5	Gaz de rafinarie	SO2	20	<2.86	Monitorizare discontinua/ anuala
14	RC	130H6	Gaz de rafinarie	SO2	20	<2.86	Monitorizare discontinua/ anuala
15	CC	138FZ	Gaz de rafinarie	SO2	100	54.79	Monitorizare continua
16	Cx	180H1	Gaz de rafinarie	SO2	25	<2.86	Monitorizare discontinua/ anuala

Nr. crt.	Sursa/ Echipament de depoluare	Cos	Combustibil utilizat	Poluant	VLE mg/Nm <sup>3</sup>	Valoare masurata (mg/Nmc)	Tip monitorizare continua/ discontinua
17	HPP	352H201	Gaz natural	SO2	35	0.48	Monitorizare continua
18	MHC	220H1/H2	Gaz de rafinarie	SO2	35	1	Monitorizare discontinua/ anuala
19	New SRU	185Z1D	Gaz de rafinarie	SO2	1000	721.56	Monitorizare continua
20	PIROLIZA /Cazane abur	C121A,B	Gaz combustibil	SO2	20	<1	Monitorizare discontinua/ anuala
21	DAV	100H1	Gaz de rafinarie	NOx	150	127	Monitorizare discontinua/ anuala
22	DAV	100H2	Gaz de rafinarie	NOx	150	116	Monitorizare discontinua/ anuala
23	DAV	100H3	Gaz de rafinarie	NOx	150	68	Monitorizare discontinua/ anuala
24	HB	120H1	Gaz de rafinarie	NOx	150	104	Monitorizare discontinua/ anuala
25	HB	120H2	Gaz de rafinarie	NOx	150	105	Monitorizare discontinua/ anuala
26	HPR	121H1	Gaz de rafinarie	NOx	150	77	Monitorizare discontinua/ anuala
27	HPM	122H1	Gaz de rafinarie	NOx	150	83	Monitorizare discontinua/ anuala
28	HDV	125H1	Gaz de rafinarie	NOx	150	133	Monitorizare discontinua/ anuala
29	HDV	125H2	Gaz de rafinarie	NOx	150	135	Monitorizare discontinua/ anuala
30	RC	130H1	Gaz de rafinarie	NOx	150	107	Monitorizare discontinua/ anuala
31	RC	130H2	Gaz de rafinarie	NOx	150	106	Monitorizare discontinua/ anuala
32	RC	130H3	Gaz de rafinarie	NOx	150	107	Monitorizare discontinua/ anuala
33	RC	130H5	Gaz de rafinarie	NOx	150	44	Monitorizare discontinua/ anuala

Nr. crt.	Sursa/ Echipament de depoluare	Cos	Combustibil utilizat	Poluant	VLE mg/Nm <sup>3</sup>	Valoare masurata (mg/Nmc)	Tip monitorizare continua/ discontinua
34	RC	130H6	Gaz de rafinarie	NOx	150	37	Monitorizare discontinua/ anuala
35	CC	138FZ	Gaz de rafinarie	NOx	150	115.73	Monitorizare continua
36	Cx	180H1	Gaz de rafinarie	NOx	150	102	Monitorizare discontinua/ anuala
37	HPP	352H201	Gaz natural	NOx	150	90.36	Monitorizare continua
38	MHC	220H1/H2	Gaz de rafinarie	NOx	150	91	Monitorizare discontinua/ anuala
39	New SRU	185Z1D	Gaz de rafinarie	NOx	150	77	Monitorizare discontinua/ anuala
40	Piroliza /Cazane abur	C121A,B	Gaz combustibil	NOx	250	119	Monitorizare discontinua/ anuala
41	DAV	100H1	Gaz de rafinarie	CO	80	5.5	Monitorizare discontinua/ semestriala
42	DAV	100H2	Gaz de rafinarie	CO	80	7.5	Monitorizare discontinua/ semestriala
43	DAV	100H3	Gaz de rafinarie	CO	80	1.12	Monitorizare discontinua/ semestriala
44	HB	120H1	Gaz de rafinarie	CO	80	2.62	Monitorizare discontinua/ semestriala
45	HB	120H2	Gaz de rafinarie	CO	80	1.12	Monitorizare discontinua/ semestriala
46	HPR	121H1	Gaz de rafinarie	CO	80	13	Monitorizare discontinua/ semestriala
47	HPM	122H1	Gaz de rafinarie	CO	80	10	Monitorizare discontinua/ semestriala
48	HDV	125H1	Gaz de rafinarie	CO	80	1.62	Monitorizare discontinua/ semestriala
49	HDV	125H2	Gaz de rafinarie	CO	80	1.62	Monitorizare discontinua/ semestriala
50	RC	130H1	Gaz de rafinarie	CO	80	2.12	Monitorizare discontinua/ semestriala

Nr. crt.	Sursa/ Echipament de depoluare	Cos	Combustibil utilizat	Poliuant	VLE mg/Nm <sup>3</sup>	Valoare masurata (mg/Nmc)	Tip monitorizare continua/ discontinua
51	RC	130H2	Gaz de rafinarie	CO	80	1.62	Monitorizare discontinua/ semestriala
52	RC	130H3	Gaz de rafinarie	CO	80	1.25	Monitorizare discontinua/ semestriala
53	RC	130H5	Gaz de rafinarie	CO	80	21	Monitorizare discontinua/ semestriala
54	RC	130H6	Gaz de rafinarie	CO	80	29	Monitorizare discontinua/ semestriala
55	CC	138FZ	Gaz de rafinarie	CO	80	11.17	Monitorizare continua
56	Cx	180H1	Gaz de rafinarie	CO	80	10	Monitorizare discontinua/ semestriala
57	HPP	352H201	Gaz natural	CO	<100	1.12	Monitorizare discontinua/ semestriala
58	MHC	220H1/H2	Gaz de rafinarie	CO	<100	2	Monitorizare discontinua/ semestriala
59	New SRU	185Z1D	Gaz de rafinarie	CO	<100	81.5	Monitorizare discontinua/ semestriala
60	DAV	100H1	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.4	Monitorizare discontinua/ anuala
61	DAV	100H2	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.5	Monitorizare discontinua/ anuala
62	DAV	100H3	Gaz de rafinarie	pulberi	5	3.1	Monitorizare discontinua/ anuala
63	HB	120H1	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.1	Monitorizare discontinua/ anuala
64	HB	120H2	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.2	Monitorizare discontinua/ anuala
65	HPR	121H1	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.2	Monitorizare discontinua/ anuala
66	HPM	122H1	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.3	Monitorizare discontinua/ anuala
67	HDV	125H1	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.3	Monitorizare discontinua/ anuala

Nr. crt.	Sursa/ Echipament de depoluare	Cos	Combustibil utilizat	Poluant	VLE mg/Nm <sup>3</sup>	Valoare masurata (mg/Nmc)	Tip monitorizare continua/ discontinua
68	HDV	125H2	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.4	Monitorizare discontinua/ anuala
69	RC	130H1	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.3	Monitorizare discontinua/ anuala
70	RC	130H2	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.6	Monitorizare discontinua/ anuala
71	RC	130H3	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2	Monitorizare discontinua/ anuala
72	RC	130H5	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.9	Monitorizare discontinua/ anuala
73	RC	130H6	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.6	Monitorizare discontinua/ anuala
74	CC	138FZ	Gaz de rafinarie	pulberi	50	18.48	Monitorizare continua
75	Cx	180H1	Gaz de rafinarie	pulberi	10	4.4	Monitorizare discontinua/ anuala
76	HPP	352H201	Gaz natural	pulberi	5	2.7	Monitorizare continua
77	MHC	220H1/H2	Gaz de rafinarie	pulberi	5	2.8	Monitorizare discontinua/ anuala

**COV**

In cursul anului 2023 au fost verificate (firma acreditata SC DEAL IMPEX SRL) instalatiile Rompetrol Rafinare SA de depozitare si incarcare/descarcare a benzinei cu termenul scadent; au fost emise noile certificate de inspectie COV si transmise catre APM Cta.

De asemenea, in conformitate cu Legea 264/2017, pentru ROMPETROL RAFINARE S.A. - punct de lucru PETROMIDIA au fost evaluate emisiile totale de compusi organici volatili in atmosfera, conform metodologiilor recomandate de Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu.

**A5. Zgomot**

Emisiile de zgomot s-au incadrat in limita admisibila a nivelului de zgomot de 65 dB, prevazuta in AIM (pentru zone industriale) conform Raportului de incercari nr.1105/27.02.2023 realizat de catre firma RQC acreditata RENAR.

**A6. Emisii in apa – medie 2023 (Iaz 2 cu stuf)**

Sursa generatoare	Natura apei	Punct de evacuare/preluare ape uzate	Poluanti existenti in apa uzata	V.L.E. conf Autorizatiei (mg/l)	Valoare medie anuala (mg/l)
Instalatia de Epurare finala	Apa epurata (tratata)	Iaz II (cu stuf) Vadu	pH	6.5-8.5	7.49
			SEEP	20	1.87
			Benzin	0.05	<8 µg/l
			Toluen	-	<8 µg/l
			Etilbenzen	-	<8 µg/l
			Xilen	-	<8/component µg/l
			Produs petrolier	2.5	<0.24
			Sulfuri si hidrogen sulfurat	0.5	0.01
			Sulfati	600	54.50
			Fenoli	0.3	0.02
			MTS	25	12.25
			CCOCr	125	63.20
			CBOS	25	17.67
			Azot amoniacal	2	0.61
			Azot total	<15	3.28
			Fosfor total	1	0.75
			Detergenti	0.5	<0.10
			Fier total ionic	5	0.08
			Nichel	0.1	0.01
			Plumb	0.001	0.0133
			Cadmiu	-	0.0004
			Mercur	0.03	<0.0002
			Vanadiu	0.008	0.0203
			Dietilhexilftalat (DEHP)		<0.02 µg/l
			Triclorbenzen		<0.06 µg/l
			1,2 dicloretan		<0.10/ component µg/l
			Diclorometan		<0.20 µg/l
			Tetracloretilena		<0.10 µg/l
			PCB		<0.01 µg/l
			Hexaclorbutadiena		<0.10 µg/l

Valorile medii realizate pentru indicatorii de calitate ai apei epurate evacuate la Iaz 2 s-au incadrat in limitele prevazute prin AIM si AGA.

**A7 - Calitatea Solului – 2023**

S-a efectuat monitorizarea anuala a solului in punctele de monitorizare prevazute in AIM nr.1/10.05.2013, actualizata la 18.02.2019 pentru Uzina Rafinarie (pentru doua adancimi, la 5 si la 30 cm) si pentru Uzina Petrochimie:

Nr. crt.	Locul de prelevare - la suprafata - in adancime la 30 cm	Indicator analizat	Valori limita folosinte mai putin sensibile [mg/kg SU]	Rezultatul determinarii [mg/kg SU] 5 cm / 30 cm
1.	Rampa de pacura	arsen	25	4.9 / 4.72
		bariu	1000	299/284
		cadmiu	5	<1 / <1
		crom total	300	21.6/19.9
		cupru	250	28.1/26.3
		mangan	2000	717/601
		mercur	4	0.059/ 0.061
		nichel	200	24.7/22
		plumb	250	40.6/38.9
		seleniu	10	0.48/0.42
		vanadiu	200	65/62
		zinc	700	134/126
		sulfati	5000	289/263
		sulfuri	400	1.02/1.24
		benzen	0,5	<0.02/ <0.02
		toluen	30	<0.02/ <0.02
		xilen	15	<0.06/ <0.06
		fenol	10	1.54/ 1.48
		hidrocarburi aromatice policiclice	25	0.337/ 0.24
		total HAP	50	<0.1/ <0.1
		Produs petrolier	1000	423.3/ 404.8
2.	SP3R	arsen	25	6.01/ 5.3
		bariu	1000	194/ 183
		cadmiu	5	<1/ <1
		crom total	300	21.3/ 18.9
		cupru	250	26.2/ 25.6
		mangan	2000	620/ 667
		mercur	4	0.056/ 0.059
		nichel	200	25.1/ 22.7
		plumb	250	43.8/ 40.8
		seleniu	10	0.47/ 0.42
		vanadiu	200	51/ 48
		zinc	700	132/ 122
		sulfati	5000	266/ 257
		sulfuri	400	0.93/ 0.9
		benzen	0,5	<0.02/ <0.02
		toluen	30	<0.02/ <0.02

Nr. crt.	Locul de prelevare - la suprafata - in adancime la 30 cm	Indicator analizat	Valori limita folosinte mai putin sensibile [mg/kg SU]	Rezultatul determinarii [mg/kgSU] 5 cm / 30 cm
		xilen	15	<0.06/ <0.02
		fenol	10	0.68/ 0.62
		hidrocarburi aromatice policiclice	25	0.119/ 0.092
		Total Hidrocarburi Aromate	50	<0.1/ <0.1
		Produs petrolier	1000	236.9/219.9
		arsen	25	4.96/ 4.35
		bariu	1000	295/281
		cadmiu	5	<1/ <1
		crom total	300	17.9/ 24.4
		cupru	250	26/ 28.5
		mangan	2000	566/564
		mercur	4	0.043/ 0.047
		nichel	200	23.1/ 20.3
		plumb	250	43.5/ 41
		seleniu	10	0.5/ 0.46
		vanadiu	200	56/53
		zinc	700	109/106
		sulfati	5000	231/230
		sulfuri	400	0.99/0.99
		benzen	0,5	<0.02/ <0.02
		toluen	30	<0.02/ <0.02
		xilen	15	<0.06/ <0.06
		fenol	10	0.66/ 0.56
		hidrocarburi aromatice policiclice	25	0.13/ 0.096
		Total Hidrocarburi Aromate	50	<0.1/ <0.1
		Produs petrolier	1000	237.8/ 218.5
		arsen	25	4.5/ 4.2
		bariu	1000	302/ 296
		cadmiu	5	<1/ <1
		crom total	300	26.14/ 22.9
		cupru	250	23.8/ 26.5
		mangan	2000	713/ 603
		mercur	4	0.048/ 0.055
		nichel	200	22.1/ 19
		plumb	250	43.1/ 39
		seleniu	10	0.45/ 0.4
		vanadiu	200	53/ 47
		zinc	700	127/ 116
		sulfati	5000	187/ 177
		sulfuri	400	1.33/1.28
		benzen	0,5	<0.02/ <0.02
		toluen	30	<0.02/ <0.02
		xilen	15	<0.06/ <0.06
		fenol	10	0.98/ 1.34
		hidrocarburi aromatice policiclice	25	0.12/0.111
		total hidrocarburi	50	<0.1/ <0.1

Nr. crt.	Locul de prelevare - la suprafata - in adancime la 30 cm	Indicator analizat	Valori limite folosinte mai putin sensibile [mg/kg SU]	Rezultatul determinarii [mg/kg SU] 5 cm / 30 cm
5.	<b>Rampa automata de produse albe</b>	aromate		
		Produs petrolier	1000	253.4/ 225.3
		arsen	25	5.71/ 5.63
		bariu	1000	312/ 301
		cadmiu	5	<1/ <1
		crom total	300	22/ 24.3
		cupru	250	30.1/ 29.4
		mangan	2000	676/ 616
		mercur	4	0.046/ 0.042
		nichel	200	28.2/ 24
		plumb	250	48.8/ 44.2
		seleniu	10	0.45/ 0.41
		vanadiu	200	59/ 56
		zinc	700	142/ 120
		sulfati	5000	276/ 274
		sulfuri	400	0.87/ 0.87
		benzen	0,5	<0.02/ <0.02
		toluen	30	<0.02/ <0.02
		xilen	15	<0.06/ <0.06
		fenol	10	1.71/ 1.61
6.	<b>Depozit de slops</b>	hidrocarburi aromatice policiclice	25	0.225/ 0.193
		total hidrocarburi aromate	50	<0.1/ <0.1
		Produs petrolier	1000	311.9/ 293.2
		arsen	25	5.69/ 5.37
		bariu	1000	228/ 239
		cadmiu	5	<1/ <1
		crom total	300	26/20.8
		cupru	250	23.4/23.1
		mangan	2000	775/665
		mercur	4	0.045/0.048
		nichel	200	23.5/20.3
		plumb	250	46.6/45.3
		seleniu	10	0.44/0.41
		vanadiu	200	60/56
7.	<b>Rampa de produse neconforme</b>	zinc	700	141/121
		sulfati	5000	253/240
		sulfuri	400	0.94/0.99
		benzen	0,5	<0.02/ <0.02
		toluen	30	<0.02/ <0.02
		xilen	15	<0.06/ <0.06
		fenoli	10	0.64/0.58
		hidrocarburi aromatice policiclice	25	0.22/0.154
		Total Hidrocarburi Aromate	50	<0.1/ <0.1
		Produs petrolier	1000	426.7/ 407.1
		arsen	25	4.33/4.27
		bariu	1000	269/255
		cadmiu	5	<1/ <1

Nr. crt.	Locul de prelevare - la suprafata - in adancime la 30 cm	Indicator analizat	Valori limite folosinte mai putin sensibile [mg/kg SU]	Rezultatul determinarii [mg/kg SU] 5 cm / 30 cm
8.	Tabara Navodari	crom total	300	25.1/ 22.2
		cupru	250	30.9/ 26.6
		mangan	2000	658/ 730
		mercur	4	0.051/ 0.053
		nichel	200	24.8/ 25.8
		plumb	250	48.7/ 47.2
		seleniu	10	0.53/ 0.5
		vanadiu	200	53/ 50
		zinc	700	129/ 131
		sulfati	5000	303/ 297
		sulfuri	400	0.87/ 0.91
		benzen	0,5	<0.02/ <0.02
		toluen	30	<0.02/ <0.02
		xilen	15	<0.06/ <0.06
		fenoli	10	1.04/ 0.95
		hidrocarburi aromatice policiclice	25	0.238/ 0.162
		Total Hidrocarburi Aromatice	50	<0.1/ <0.1
		Produs petrolier	1000	333.7/ 277.4
9.	Padurea Vadu	arsen	25	3.3/ 3.1
		bariu	1000	179/ 170
		cadmiu	5	<1/ <1
		crom total	300	18.8/ 17.3
		cupru	250	21.9/ 21.7
		mangan	2000	546/ 571
		mercur	4	0.031/ 0.032
		nichel	200	18/ 17.6
		plumb	250	39.6/ 38.4
		seleniu	10	0.39/ 0.37
		vanadiu	200	42/ 40
		zinc	700	81/ 76
		sulfati	5000	259/ 249
		sulfuri	400	1.23/ 1.15
		benzen	0,5	<0.02/ <0.02
		toluen	30	<0.02/ <0.02
		xilen	15	<0.06/ <0.06
		fenoli	10	1.1/ 0.98
		hidrocarburi aromatice policiclice	25	0.056/ 0.053
		Total Hidrocarburi Aromatice	50	<0.1/ <0.1
		Produs petrolier	1000	115.7/ 111.7

Nr. crt.	Locul de prelevare - la suprafata - in adancime la 30 cm	Indicator analizat	Valori limita folosinte mai putin sensibile [mg/kg SU]	Rezultatul determinarii [mg/kg SU] 5 cm / 30 cm
		nichel	200	19.7/ 18.3
		plumb	250	38.7/ 34.8
		seleniu	10	0.27/ 0.24
		vanadiu	200	33/ 31
		zinc	700	74/ 67.4
		sulfati	5000	165/159
		sulfuri	400	0.78/0.71
		benzen	0,5	<0.02/ <0.02
		toluen	30	<0.02/ <0.02
		xilen	15	<0.06/ <0.06
		fenoli	10	0.57/ 0.51
		hidrocarburi aromatice policiclice	25	0.005/ 0.004
		total HAP	50	<0.1/ <0.1
		Produs petrolier	1000	27.6/ 21.1
10.	<b>Fabrica de Hidrogen</b>	Produs petrolier	1000	130.8/ 112.5
11.	<b>S1 – 20 m fata de Instalatia de Piroliza</b>	THP	1000	466.5/ 868.9
		Fenoli	10	3.085/ 6.692
		Sulfuri	400	3.74/ 51.64
		Plumb	250	17/ 22.68
12.	<b>S2 – 0.5 m fata de marginea cuvei de retentie a rezervoarelor criogenice de etilena si propilena, pe directia Est</b>	THP	1000	537.6/ 803.4
		Fenoli	10	9.904/ 6.025
		Sulfuri	400	6.2/ 14.14
		Plumb	250	12.73/ 10.05
13.	<b>S3 – 10 m de Instalatia de Polipropilena, pe directia Vest</b>	THP	1000	852.8/ 938.8
		Fenoli	10	4.64/ 5.4
		Sulfuri	400	7.26/ 10.53
		Plumb	250	20.76/ 15.17
14.	<b>S4 – directia NV, la 3 km de societate, 700m fata de Rafinarie si 1.5 km fata de Statia de Epurare Finala</b>	THP	1000	958.4/ 890.2
		Fenoli	10	6.45/ 7.18
		Sulfuri	400	7.62/ 13.5
		Plumb	250	6.5/ 6.46
15.	<b>Intre Halda 1 si 2</b>	arsen	25	2/1
		bariu	1000	95/80
		cadmiu	5	<1/<1
		crom total	300	17.65/ 17.91
		cupru	250	13.9/ 14.93
		mangan	2000	490/528
		mercur	4	0.08/ 0.077
		nichel	200	19.2/ 20.8
		plumb	250	17.4/ 18.96
		seleniu	10	1.43/ 1.31

	vanadiu	200	49.3/ 44.9
	zinc	700	28/32
	sulfati	5000	238/ 261
	sulfuri	400	1.28/ 1.08
	benzen	0,5	<0.02/ <0.02
	toluen	30	<0.02/ <0.02
	xilen	15	<0.06/ <0.06
	fenoli	10	0.36/ 0.31
	hidrocarburi aromatice policiclice	25	0.084/ 0.072
	Total Hidrocarburi Aromatice	50	<0.1/ <0.1
	Produs petrolier	1000	28/ 30

**A8. Apa freatica – 2023**

Se realizeaza monitorizarea lunara a piezometrelor de pe amplasament, din punct de vedere al nivelului hidrostatic si calitativ, in ceea ce priveste prezenta produsului petrolier.

In 2023 s-a efectuat monitorizarea anuala a apei freatice pentru indicatorii fizico-chimici prevazuti, conform tabel:

<b>Locul prelevarii probei</b>	<b>Indicator de calitate analizat</b>	<b>Valoarea de referinta (RA 2006), mg/l</b>	<b>Valoare masurata [mg/l]</b>
F203 (in amonte si in afara rafinariei)	Sulfuri	0.008	0.006
	Fenoli	0	0.023
	Azot amoniacal	1.22	0.061
	CCO-Cr	38.4	38.4 mgO2/l
	CBO5	12.33	11
	Nichel	0.006	7.993 µg/l
	Cadmiu	0.008	0.431 µg/l
	Produs petrolier	<1	<0.24
	SEEP	0.8	<5
Pz5	Sulfuri	0.008	0.005
	Fenoli	0	0.017
	Azot amoniacal	1.22	0.052
	CCO-Cr	38.4	32.6 mgO2/l
	CBO5	12.33	10
	Nichel	0.006	7.577 µg/l
	Cadmiu	0.008	0.463 µg/l
	Produs petrolier	<1	<0.24
	SEEP	0.8	<5
P14	Sulfuri	0.008	0.007
	Fenoli	0	0.032
	Azot amoniacal	1.22	0.057
	CCO-Cr	38.4	36.5 mgO2/l
	CBO5	12.33	10
	Nichel	0.006	7.725 µg/l
	Cadmiu	0.008	0.422 µg/l
	Produs petrolier	<1	0.68
	SEEP	0.8	<5
O9	Sulfuri	0.008	0.006
	Fenoli	0	0.015
	Azot amoniacal	1.22	0.055
	CCO-Cr	38.4	30.7 mgO2/l
	CBO5	12.33	9
	Nichel	0.006	7.774 µg/l
	Cadmiu	0.008	0.455 µg/l
	Produs petrolier	<1	<0.24
	SEEP	0.8	<5
P6	pH	7.25	6.95
	Plumb	0.013	10.485 µg/l
	Clorura de metilen	<0.01	ND
	Cloroform	<0.01	0.1 µg/l
	1,2 Dicloretan	<0.01	0.1 µg/l
	Tetraclorura de carbon	<0.01	0.1 µg/l
	Tricloretilena	<0.01	<0.1 µg/l
	Tetracloretilena	<0.01	<0.1 µg/l
	Percloretilena	<0.01	ND
	Naftalina	<0.01	0.033 µg/l

Locul prelevării probei	Indicator de calitate analizat	Valoarea de referință (RA 2006), mg/l	Valoare masurată [mg/l]
	Antracen	<0.01	0.011 µg/l
	Benzo(a)antracen	<0.01	0.01 µg/l
	Benzo(b)fluoranten	<0.01	0.01 µg/l
	Benzo(k)fluoranten	<0.01	0.01 µg/l
	Benzo(a)piren	<0.01	0.012 µg/l
	Benzo(g,h,i)perilen	<0.01	0.01 µg/l
	Indeno(1,2,3-cd)piren	<0.01	0.0105 µg/l
	Cloralcani(C10-C13)	<0.01	0.1 µg/l
	Produs petrolier	<1	<0.24
S1, S2, S2B, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, O10, O11, O16, O20, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P19, P20, P21, F315, Pz1, Pz2, Pz3, Pz4, Pz5, Pz6, Pz7, Pz8, Pz9	Produs petrolier	vizual	lipsa

Locul prelevării probei	Indicator de calitate analizat	Analiza comparativa anuala, 2022 mg/l	Valoare masurata [mg/l]
O1	pH	7.28	7.59
	Sulfuri	0.15	0.01
	Sulfati	110	53
	Produse petroliere	75	74.67
	SEEP	994.8	92.5
	MTS	84	82.4
	CCOCr	148 mgO2/l	821 mgO2/l
	CBO5	98	163
	Fenoli	3.71	1.65
	Amoniu	1	8
O2	pH	7.32	8.04
	Sulfuri	0.01	0.08
	Sulfati	48	19
	Produse petroliere	4.5	65.73
	SEEP	5.6	154.4
	MTS	144	166.8
	CCOCr	1793 mgO2/l	274 mgO2/l
	CBO5	666	67
	Fenoli	2.91	0.283
	Amoniu	3	4
O4	pH	7.88	7.88
	Sulfuri	0.01	0.04
	Sulfati	135	90
	Produse petroliere	10.4	10.4
	SEEP	30	11.6
	MTS	23.2	6.8
	CCOCr	15 mgO2/l	53.3 mgO2/l
	CBO5	5	10
	Fenoli	0.065	0.126
	Amoniu	1	1
O5	pH	7.96	7.99
	Sulfuri	0.03	0.01

<b>Locul prelevării probei</b>	<b>Indicator de calitate analizat</b>	<b>Analiza comparativa anuala, 2022 mg/l</b>	<b>Valoare masurata [mg/l]</b>
	Sulfati	54	1
	Produse petroliere	7.6	37.3
	SEEP	9.2	88
	MTS	71.6	80
	Amoniu	7	1
	CCOCr	38.3 mgO2/l	30.5 mgO2/l
	CBO5	9	8
	Fenoli	0.323	0.271
	pH	8.19	8.48
O6	MTS	119	77
	Sulfuri	0.01	0.02
	Sulfati	11	1
	Produse petroliere	6.8	7.6
	SEEP	9.6	72
	CCOCr	60.2 mgO2/l	62.5 mgO2/l
	CBO5	23	24
	Fenoli	0.4	0.804
	Amoniu	2	1
O7	pH	7.69	7.9
	Sulfuri	0.01	0.01
	Sulfati	100	60
	Produse petroliere	1.6	28.55
	SEEP	2	198.4
	MTS	110	46.8
	CCOCr	35.2 mgO2/l	36.3 mgO2/l
	CBO5	22	14
	Fenoli	0.08	0.37
O8	Amoniu	2	2
	pH	7.17	7.18
	Sulfuri	0.01	0.03
	Sulfati	1	2
	Produse petroliere	30	12.4
	SEEP	32.4	26
	MTS	269	205.2
	CCOCr	2346 mgO2/l	2130 mgO2/l
	CBO5	894	505
O20	Fenoli	0.84	0.57
	Amoniu	4	5
	pH	7.92	7.88
	Sulfuri	0.01	0.01
	Sulfati	2	1
	Produse petroliere	1.7	25.5
	SEEP	2	92
	MTS	180	148
	CCOCr	341 mgO2/l	152 mgO2/l
PO3 <sup>3-</sup>	CBO5	43	32
	Fenoli	0.869	0.827
PO3 <sup>3-</sup>	Amoniu	1	2
	pH	8.22	8.09
PO3 <sup>3-</sup>	Sulfuri	0.01	0.01

Locul prelevării probei	Indicator de calitate analizat	Analiza comparativa anuala, 2022 mg/l	Valoare masurata [mg/l]
	Sulfati	75	1
	Produse petroliere	2.83	9.47
	SEEP	8.4	41.6
	MTS	40.8	37.6
	CCOCr	15 mgO2/l	95.1 mgO2/l
	CBO5	8	21
	Fenoli	0.08	0.185
	Amoniu	1	7
PO3**	pH	8.21	8.07
	Sulfuri	0.02	0.02
	Sulfati	90	84
	Produse petroliere	1.2	10.9
	SEEP	6.4	35.2
	MTS	48.8	43.6
	CCOCr	15 mgO2/l	15 mgO2/l
	CBO5	4	4
	Fenoli	0.202	0.089
	Amoniu	1	3
P1	pH	7.75	7.77
	Sulfuri	0.01	0.01
	Sulfati	170	100
	Produse petroliere	5.06	12.4
	SEEP	5.6	30.4
	MTS	6	20
	CCOCr	21 mgO2/l	16.8 mgO2/l
	CBO5	13	4
	Fenoli	0.07	0.111
	Amoniu	1	4
P2	pH	7.98	7.92
	Sulfuri	0.01	0.01
	Sulfati	70	148
	Produse petroliere	2.8	11.3
	SEEP	3.2	52.4
	MTS	5.6	168
	CCOCr	94.9 mgO2/l	37.7 mgO2/l
	CBO5	21	7
	Fenoli	0.0156	0.154
	Amoniu	2	2
P3	pH	8.08	8.18
	Sulfuri	0.01	0.01
	Sulfati	27	2
	Produse petroliere	41.1	60.53
	SEEP	46.4	195.2
	MTS	121	123.6
	CCOCr	115 mgO2/l	264 mgO2/l
	CBO5	49	60
	Fenoli	0.301	0.205
	Amoniu	3	14
P8	pH	7.70	7.83
	Sulfuri	0.08	0.01
	Sulfati	50	124

Locul prelevării probei	Indicator de calitate analizat	Analiza comparativa anuala, 2022 mg/l	Valoare masurata [mg/l]
	Produse petroliere	6.7	4.7
	SEEP	8.4	32.4
	MTS	99.2	93.2
	CCOCr	15 mgO2/l	22.5 mgO2/l
	CBO5	5	7
	Fenoli	0.140	0.096
	Amoniu	2	2
P9	pH	7.93	7.78
	Sulfuri	0.01	0.01
	Sulfati	100	142
	Produse petroliere	2.13	29.3
	SEEP	16.8	75.2
	MTS	11.2	144
	CCOCr	156 mgO2/l	22.1 mgO2/l
	CBO5	51	16
	Fenoli	0.18	0.108
	Amoniu	2	1
P10	pH	7.26	7.59
	Sulfuri	0.01	0.02
	Sulfati	88	120
	Produse petroliere	7.3	4.4
	SEEP	13.6	10.4
	MTS	18.4	6
	CCOCr	261 mgO2/l	19 mgO2/l
	CBO5	100	4
	Fenoli	0.906	0.111
	Amoniu	5	1
P11	pH	7.76	7.95
	Sulfuri	0.01	0.01
	Sulfati	1	58
	Produse petroliere	3.9	39.4
	SEEP	6.4	48
	MTS	33.6	82.8
	CCOCr	880 mgO2/l	143 mgO2/l
	CBO5	459	40
	Fenoli	0.422	0.295
	Amoniu	6	11
P12	pH	7.63	7.82
	Sulfuri	0.01	0.01
	Sulfati	152	52
	Produse petroliere	38.8	10.13
	SEEP	40.4	18.2
	MTS	328	260.8
	CCOCr	141 mgO2/l	40.7 mgO2/l
	CBO5	72	18
	Fenoli	0.249	0.475
	Amoniu	7	19
F225	pH	8.08	7.67
	Sulfuri	0.03	3.2
	Sulfati	192	66
	Produse petroliere	12.8	34.15
	SEEP	13.2	1992.8
	MTS	56.4	64
	CCOCr	21.1 mgO2/l	350 mgO2/l
	CBO5	14	62

<b>Locul prelevării probei</b>	<b>Indicator de calitate analizat</b>	<b>Analiza comparativa anuala, 2022 mg/l</b>	<b>Valoare masurata [mg/l]</b>
F233	Fenoli	0.125	3.2
	Amoniu	2	47
	pH	7.35	7.74
	Sulfuri	0.02	0.01
	Sulfati	210	104
	Produse petroliere	5.1	19.47
	SEEP	12.0	160.8
	MTS	154	156
	CCOCr	30.2 mgO2/l	15 mgO2/l
	CBO5	5	8
	Fenoli	1.010	0.163
	Amoniu	1	1
F302	pH	8.02	8.25
	Sulfuri	0.01	0.03
	Sulfati	2	4
	Produse petroliere	3.9	12.55
	SEEP	4.4	184
	MTS	321	221.2
	CCOCr	60.2 mgO2/l	76.3 mgO2/l
	CBO5	20	43
	Fenoli	0.806	1.17
	Amoniu	53	57
F304	pH	7.78	7.71
	Sulfuri	0.01	0.06
	Sulfati	39	118
	Produse petroliere	2.67	34.8
	SEEP	3.6	39.2
	MTS	45.2	38.8
	CCOCr	32.1 mgO2/l	29.4 mgO2/l
	CBO5	17	9
	Fenoli	0.252	0.321
	Amoniu	8	2
F305	pH	8.33	7.89
	Sulfuri	0.02	0.01
	Sulfati	163	110
	Produse petroliere	12	46.95
	SEEP	20.8	124.8
	MTS	41.2	66.4
	CCOCr	21.6 mgO2/l	15.7 mgO2/l
	CBO5	16	12
	Fenoli	0.09	0.169
	Amoniu	3	1
F306	pH	8.44	8.23
	Sulfuri	0.03	0.04
	Sulfati	5	40
	Produse petroliere	5.2	4.4
	SEEP	124	78
	MTS	39.2	62
	CCOCr	58.9 mgO2/l	42.6 mgO2/l
	CBO5	16	13
	Fenoli	1.08	0.584
	Amoniu	4	4
F308	pH	8.14	8.04
	Sulfuri	0.01	0.02
	Sulfati	3	9

Locul prelevarii probei	Indicator de calitate analizat	Analiza comparativa anuala, 2022 mg/l	Valoare masurata [mg/l]
	Produse petroliere	4	6.9
	SEEP	4.4	8.4
	MTS	94	112
	CCOCr	64.8 mgO2/l	37.7 mgO2/l
	CBO5	31	6
	Fenoli	0.226	0.375
	Amoniu	1	5
F316	pH	7.79	7.95
	Sulfuri	0.01	0.01
	Sulfati	48	74
	Produse petroliere	5.2	4
	SEEP	6.8	13.6
	MTS	102	132
	CCOCr	24.2 mgO2/l	15 mgO2/l
	CBO5	16	4
	Fenoli	0.394	0.157
	Amoniu	1	4

In puturile de observatie H1, F307 si F223 nu s-a constatat prezenta apei subterane.

**A9. Gestionarea deseurilor**

Nr. crt	Sursa	Denumire deseu	Cod deseu conform 2000/532/CE	Stoc 01.01.2023	Generat		Valorificare		Eliminare		Stoc 31.12.2023
					Cumulat	Cumulat	Agent economic valorificator	Cumulat	Agent economic eliminitor		
1	Lucrari decolmatare/ curatire	Namoluri provenite din rezervor (Slam)	05 01 03*	0	0	0	-	0	-	0	
2	Extractie directa Halda I (stoc istoric)	Namol	05 01 09*	0	0	0	-	0	-	0	
3	Suport catalizator procese de rafinare a titeiului	Bile ceramice	05 01 99	29	44	0	-	0	-	73	
4	Instalatia DGRS	Deseuri cu continut de sulf	05 07 02	0	38.58	0	-	38.58	ECO WELL SOLUTIONS SRL RO 32796318 J29/218/2014 Boldesti-Scaini, Prahova Prin DEMECO SRL, RO 16514342, Loc. Buhusi, jud. Bacau	0	
5	Activitati administrative	Deseuri cu continut de mercur	06 04 04*	0	0	0	-	0	-	0	
6	Procese tehnologice	Deseuri de materiale plastice	07 02 13	0	142.1	142.1	78 RYU SRL, CIF RO16184902 JI3/5529/2004 Agigea Jud. Constanta	0	-	0	

Nr. crt	Sursa	Denumire deseu	Cod deseu conform 2000/532/CE	Stoc 01.01.2023	Generat		Valorificare		Eliminare		Stoc 31.12.2023
					Cumulat	Cumulat	Agent economic valorificator	Cumulat	Agent economic eliminitor		
7	Utilaje dinamice	Uleiuri uzate	13 01 10*	0	0.4	0	GREENTECH SERVICII ECOLOGICE CIF RO 25562179, J13/1231/2009 Comuna Lumina, Jud Constanta	0	-	0.4	
			13 02 05*	0	10.41	4.41		0	-	6	
8	Activitati administrative + ambalaje	Ambalaje de hartie si carton	15 01 01	3.86	8.3	0	-	0	-	12.16	
9	Ambalaje chimice instalatii tehnologice	Ambalaje de materiale plastice	15 01 02	0	18.28	18.28	VIP GID S.R.L. RO 11418662 38/521999, Ramnicu Valcea, jud. Valcea	0	-	0	
10	Paleti lemn din Depozitul de chimice	Ambalaje de lemn	15 01 03	0	29.02	28.66	PERS. FIZICE	0	-	0.36	
11	Ambalaje chimice instalatii tehnologice	Ambalaje cu urme de subst periculoase	15 01 10*	0	9.18	0	-	9.18	ECO FIRE SYSTEMS, CIF RO14356289, J13/2144/2001 Comuna Lumina, Vud. Constanta	0	
12	Activitati/ lucrari curente	Absorbanti, materiale filtrante, imbracaminte de protectie contaminata cu substante periculoase	15 02 02*	0	1.96	0	-	1.96	ECO FIRE SYSTEM, CIF RO14356289, J13/2144/2001 Comuna Lumina, Vud. Constanta	0	
13	Activitati/lucrari curente	Absorbanti, materiale filtrante, materiale de	15 02 03	0	0	0	-	0	-	0	

Nr. crt	Sursa	Denumire deseu	Cod deseu conform 2000/532/CE	Stoc 01.01.2023	Generat	Valorificare		Eliminare		Stoc 31.12.2023
					Cumulat	Cumulat	Agent economic valorificator	Cumulat	Agent economic eliminitor	
		Iustruire și îmbrăcăminte de protecție, altele decât cele specificate la 15 02 02								
14	Lucrari reparatii/administrative	Anvelope scoase din uz	16 01 03	0.100	0	0	-	0	-	0.100
15	Activitati administrative	Echipamente casate (DEEE)	16 02 14	0.452	0.16	0	-	0	-	0.612
16	Reactivi de laborator expirati	Deseuri anorganice cu continut de substanțe periculoase	16 03 03*	0	0	0	-	0	-	0
17	Substante chimice cu termen de valabilitate expirat	Substanțe chimice anorganice de laborator expirate conținând substanțe periculoase	16 05 07*	0	0	0	-	0	-	0
18	Substante chimice cu termen de valabilitate expirat (marcatori fiscale)	Deseuri cu continut de titiei	16 07 08*	0	0	0	-	0	-	0
19	Instalatia Reformare catalitica Izomerizare	Catalizatori uzati cu continut de platina	16 08 01	1.021	0	0	-	0	-	1.021
20	Procese de hidrofinare produse petroliere	Catalizatori uzati cu continut de metale	16 08 02*	183.33	599.33	0	-	0	-	782.66

Nr. crt	Sursa	Denumire deseu	Cod deseu conform 2000/532/CE	Stoc 01.01.2023	Generat	Valorificare		Eliminare		Stoc 31.12.2023
					Cumulat	Cumulat	Agent economic valorificator	Cumulat	Agent economic eliminatoare	
		tranzitionale								
21	Instalatia Cracare catalitica	Catalizatori uzati de la cracarea catalitica	16 08 04	0	564.62	560.2	GRACE GmbH 67547, Worms Germania (circula cu Anexa VII la Regulament 1013/2006)	4.42	UNI RECYCLING SRL RO18156682, J40/19726/2005, Comuna Draganesti judetul Prahova	0
22	Instalatia HPP (Fabrica de Hidrogen)	Catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase	16 08 07*	0	0	0	-	0	-	0
23	Activitati administrative	Deseu de demolare	17 01 07	0	0	0	-	0	-	0
24	Lucrari civile	Materiale plastice	17 02 03	0	0.3	0	-	0.3	ECO FIRE SYSTEMS SRL, CIF RO14356289, J13/2144/2001 Comuna Lumina, Jud. Constanta	0
25	Lucrari civile	Cupru, bronz, alamă	17 04 01	0	0	0	-	0	-	0
26	Lucrari civile	Aluminiu	17 04 02	0.26	0.36	0.34	DEMO EMRA SRL RO 33331809, J13/1320/2014 loc. Constanta, jud. Constanta	0	-	0.28
27	Lucrari de reparatii/ mentenanta in instalatii tehnologice	Fier si otel	17 04 05	260.97	223.68	359.12	DAVID RECYCLING SRL RO 43987526, J13/1021/2021, loc. Constanta, jud. Constanta	0	-	125.53
28	Lucrari de reparatii/ mentenanta in	Amestecuri metalice (Deseu de motoare)	17 04 07	0	0	0	-	0	-	0

Nr. crt	Sursa	Denumire deseu	Cod deseu conform 2000/532/CE	Stoc 01.01.2023	Generat		Valorificare		Eliminare		Stoc 31.12.2023
					Cumulat	Cumulat	Agent economic valorificator	Cumulat	Agent economic eliminatoare		
	instalatii tehnologice										
29	Activitati revizie	Deseu de cablu	17 04 11	1.04	8.2	1.92	DEMO EMRA SRL RO 33331809, J13/1320/2014 loc. Constanta, jud. Constanta	0	-	7.32	
30	Lucrari ecologizare	Pamant si pietre cu continut de substante periculoase	17 05 03*	0	76.62	0	-	76.62	ECO FIRE SISTEMS SRL, CIF RO14356289, J13/2144/2001 Comuna Lumina, Jud. Constanta	0	
31	Lucrari civile	Materiale izolante contaminate (Deseu vata minerala)	17 06 03*	0	0	0	-	0	-	0	
32	Lucrari civile	Materiale izolante (Deseu vata minerala)	17 06 04	40 (estimat)	0	0	-	-	-	40 (estimat)	
33	Activitati administrative colectare de placi de la cladiri vechi	Materiale de constructie cu continut de azbest	17 06 05*	0	0	0	-	0	-	0	
34	Epurare ape uzate	Namoluri cu continut de substante periculoase rezultate din alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale	19 08 13*	0	3786.32	3786.32	ECO FIRE SISTEMS SRL CIF RO14356289, J13/2144/2001 Comuna Lumina, Jud. Constanta	0	-	0	
35	Turnuri racire apa	Materiale plastice si de cauciuc	19 12 04	0			-		-	0	

Nr. crt	Sursa	Denumire deseu	Cod deseu conform 2000/532/CE	Stoc 01.01.2023	Generat		Valorificare		Eliminare		Stoc 31.12.2023
					Cumulat	Cumulat	Agent economic valorificator	Cumulat	Agent economic eliminator		
36	Lucrari de ecologizare	Deseuri solide de la remedierea solului cu continut de substanțe periculoase	19 13 01*	0	0	0	-	0	-	0	0
37	Inlocuire tuburi fluorescente și alte deșeuri cu continut de mercur	Tuburi fluorescente și alte deșeuri cu continut de mercur	20 01 21*	0	0	0	-	0	-	0	0
38	Lucrari ecologizare	Alte deseuri nebiodegradabile	20 02 03	0	0	0	-	0	-	0	0
39	Activitati administrative	Deseuri municipale amestecate	20 03 01	0	111.94	0	-	111.94	POLARIS M HOLDING, RO CIF12079629 J13/1645/1999 Constanta Jud.Constanta	0	0

**SITUATIA CHELTUIELILOR DE MEDIU IN ANUL 2023**

Nr.cert	Masura din Programul de actiune/etapizare	Cheltuieli de mediu pe anul 2023- RON				Realizari cumulat 2023 – RON			
		Total	Surse proprii	Buget de stat	Alte surse	Total	Surse proprii	Buget de stat	Alte surse
I.	<b>Cheftuieli de mediu (Uz.Rafinarie+Uz.Petrochimie)</b>								
I.1	Lucrari de decolmatare, ecologizare, igienizare teren, eliminare deseuri, alte cheltuieli (ambalaje, verificari COV, GERA, analize factori de mediu)	4,000.000 RON - buget TFM	X	-	-	2,857,732	2,857,732	-	-

*Nota: Sumele sunt fara TVA.*

Alte mentiuni:

1. Au fost respectate cerintele de autorizare din punct de vedere a protectiei mediului (Autorizatie Integrata de mediu, Autorizatiei privind emisiile de gaze cu efect de sera respectiv Autorizatie de gospodarie a apelor) si a altor cerinte aplicabile; in cursul anului 2023 a fost emisa Autorizatia de Gospodarie a Apelor nr.147/27.11.2023 (atasata).
2. S-a mentinut recertificarea sistemului de management de mediu in conformitate cu standardul SR ISO 14001/2015.
3. Este tinuta o evidenta clara a tuturor inregistrarilor/documentelor privind inspectiile efectuate la conducte, recipiente sub presiune, constructiilor industriale, ascensoarelor, etc. conform procedurilor si instructiunilor de lucru in vigoare si sunt pastrate in share point/ registre on-line de catre departamentul DMCI (Directia Menitenanta Control Instalatii).
4. S-a efectuat in cursul anului procedura QAL 2 – al doilea nivel de asigurare a calitatii pentru sistemele automate de masurare (SAM) aferente instalatiilor HPP, FCC si SRU. Procedura QAL2 este o procedura de determinare a functiei de etalonare si a variabilitatii acesteia, precum si o incercare a variabilitatii valorilor masurate cu sistemul automat de masurare (SAM) comparate cu incertitudinea data de legislație.
5. In anul 2023 activitatile de ecologizare (decolmatare, curatare canalizari, platforme, separatoare) s-au defasurat in baza contractelor de prestari servicii cu agenti economici autorizati; activitatile sunt tinute sub control, iar transportul deseurilor periculoase se realizeaza pe baza de inregistrari conforme cu cerintele legale (formular de aprobare transport si de expedite). Cantitatile de deseuri generate sunt identificate si inregistrate in Evidenta deseurilor care se transmite lunar la APM ca parte a raportului lunar de mediu.
6. Pentru valorificarea deseurilor reciclabile se incheie contracte de valorificare pe baza de licitatie, trasabilitatea deseurilor generate fiind asigurata prin documente/inregistrari, conform cerintelor legale aplicabile, iar evidenta deseurilor pentru categoriile respective este transmisa lunar la APM.
7. Formularele de transport deseuri intocmite conform HG 1061/2008 (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3) pentru toate categoriile de deseuri, sunt pastrate de catre derulantii de contracte si pot fi puse la dispozitia autoritatilor la solicitare.
8. Pentru deseurile periculoase sunt intocmite Fisele de caracterizare a deseuriilor in conformitate cu cerintele de reglementare; acestea insotesc transporturile de deseuri si pot fi puse la dispozitia autoritatilor la solicitare.
9. La nivelul companiei sunt documentate auditul privind deseurile si programul de preventie si reducere a cantitatii de deseuri intocmite in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgență 92/2021, precum si planul anual de management a deseuriilor care integreaza informatiile necesare implementarii masurilor asumate pentru gestionarea deseurilor generate din activitatea proprie.
10. Agentii economici care realizeaza/ eliminarea deseurilor, sunt autorizati din punct de vedere al mediului. Verificarea acestora are loc in cadrul procesului de selectie. Datele de identificare ale acestora se raporteaza si in cadrul sectiunilor dedicate (raportare IPPC, gestionare deseuri, gestionare uleiuri) din platforma SIM, instrument IT de raportare, gestionat de ANPM .
11. Monitorizarea factorilor de mediu (aer, apa, sol, subsol, imisii, zgromot) este realizata de catre laboratoare acreditate ISO 17025 (Rompetrol Quality Control SRL, ECOIND). Pentru incercarile efectuate, dupa caz / la solicitare, laboratorul emite buletin de analiza (Raport incercare). Rezultatele monitorizarii sunt transmise lunar la APM Constanta. Rapoartele de incercare se inregistreaza si pastreaza la sediu si pot fi puse la dispozitia autoritatilor la solicitare; de asemenea, rezultatele incercarilor pot fi vizualizate in aplicatia electronica securizata dedicata gestionarii acestor informatii (OLA-On Line Analysis).
12. Punctele de prelevare a probelor sunt identificate in Programele de incercari factori de mediu;
13. Instalatiile Willacy, Brichetare cocs de petroli (Uz.Rafinarie) si PJP / HDPE - Polietilena Joasa Presiune/ High Density Polyethylene (Uz. Petrochimie) nu au functionat in anul 2023.

14. Proiectele de investitii derulate in cursul anului de raportare au fost notificate autoritatii competente si realizeate in conformitate cu documentele de reglementare emise.
15. S-au mentinut cerintele Regulamentului REACH (cu toate modificarile si completarile ulterioare) pentru produsele Rompetrol Rafinare SA; procesul de revizuire / actualizare a fiselor cu date de securitate a fost derulat si in cursul anului 2023, ca urmare a modificarii specificatiilor tehnice ale produselor, a cerinte de reglementare sau ale clientilor, dupa caz.
16. Au fost respectate toate cerintele de raportare documentate in actele de reglementare si/sau la solicitarea autoritatilor; de asemenea, datele raportate s-au introdus in aplicatiile specifice ale platformei on-line SIM, conform solicitarilor autoritatilor de reglementare.
17. In cursul anului 2023 s-au continuat etapele procedurale de reglementare (conform Legii nr.74/20219 si solicitarilor/ deciziilor autoritatii de reglementare) pentru situl contaminat Casete 1&2 Vadu de pe terenul Rompetrol Rafinare SA zona adiacenta lazului 1 (de linistire), prin depunerea studiului de fezabilitate si initierea elaborarii proiectului tehnic de remediere.
18. In data de 21 iunie 2023 s-a produs un incendiu pe Platforma Petromidia, in cadrul Instalației de Hidrocracrare Blândă (MHC) ca urmare a aprinderii distilatului de vid hidrofinat, în timpul operațiunilor premergătoare punerii în funcțiune a unei pompe, după o operațiune de menenanță. Urmare incidentului produs, Instalația MHC a fost oprită în regim de urgență, restul instalațiilor tehnologice au fost operate conform procedurilor normale de operare.

INTOCMIT S. Dobre

C. Pricop

DocuSigned by:  
*Corina Pricop*  
A198E74AAE064DA

D. Tudorache

DocuSigned by:  
*Dana Tudorache*  
2EA469B52B9B40D

VALIDAT A. Parvulescu

T.Stanica

DocuSigned by:  
*Tristan Stanica*  
E301A6AC42A54D5

A.Diaconita

DocuSigned by:  
*Anca Diaconita*  
7B32E64811B9400

A.Balbae

DocuSigned by:  
*Alexandru Balbae*  
29404FF003CC439

